NORME INTERNATIONALE ISO 3008-1976/AMENDEMENT 1

Publié 1984-10-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Essais de résistance au feu — Portes et fermetures
AMENDEMENT 1

Fire-resistance tests — Door and shutter assemblies
Amendment 1

Page 3

8 Critères de performance

Supprimer la première phrase et la remplacer par la suivante :

«La résistance au feu de l'ensemble porte ou de l'ensemble fermeture doit être jugée selon l'un ou les deux critères suivants : perte d'étanchéité et isolation.»

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

8.1 Perte d'étanchéité (défaillance initiale de l'étanchéité)

ISO 3008:1976/Amd 1:1984
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5f1f7a7a-5ab-4d7-a4ec-
a1825710e55/iso-3008-1976-amd-1-1984

Supprimer le terme entre parenthèses dans le titre.

8.2 Perte d'étanchéité (défaillance finale de l'étanchéité)[2)]

a) Supprimer le titre et le texte existant et les remplacer par :

«8.2 Effondrement[2)]

S'il est demandé de déterminer l'effondrement, l'essai doit être poursuivi après la perte d'étanchéité (voir 8.1) ou lorsque la perte d'isolation s'est produite (voir 8.3). Dans de tels cas, l'on doit noter le moment où se produit l'effondrement de la porte ou se forment des fissures traversant l'élément d'essai, ou lorsque survient une défaillance du mécanisme de fermeture, de la serrure ou du loquet.»

b) Supprimer le renvoi de bas de page «2)» et le remplacer par :

«2) Les laboratoires peuvent juger utile d'employer l'essai à l'auvent décrit dans l'annexe B comme moyen de déterminer la formation de fissures traversant l'élément d'essai.»

Page 6

A.8 Note au chapitre 8

Supprimer le texte existant et le remplacer par :

«La performance des portes peut être jugée selon les critères principaux suivants :

Perte d'étanchéité
Effondrement
Isolation

Lorsque l'essai est effectué comme décrit en 8.2, n'importe lequel de ces cas peut être assimilé à un effondrement.»

A.9 Note au paragraphe 8.1

Perte d'étanchéité (défaillance initiale de l'étanchéité)

Supprimer le terme entre parenthèses dans le sous-titre.

Page 7

A.10 Note au paragraphe 8.2

Perte d'étanchéité (défaillance finale de l'étanchéité)

Supprimer le titre et le texte existant et les remplacer par :

«Effondrement

Dans la plupart des cas, l'essai d'une porte est achevé lorsqu'elle ne satisfait plus aux exigences d'étanchéité ou d'isolation. Il existe, toutefois, des types de portes qui, dès le début de l'essai peuvent ne pas satisfaire au critère d'étanchéité en raison de la présence de jeux et d'orifices, par exemple les fermetures d'acier non isolées, mais qui peuvent de l'avis des

CDU 69.028.1 : 699.81 : 620.16 Réf. nº : ISO 3008-1976/A1-1984 (F)

Descripteurs : bâtiment, porte, fermeture, essai, essai de comportement au feu, résistance au feu.

© Organisation internationale de normalisation, 1984 •

Imprimé en Suisse

Groupe de prix A (F)

ISO 3008-1976/A1-1984 (F)

autorités concernées par la sécurité remplir encore la fonction de barrière à la propagation du feu. De telles portes ont supporté un essai jusqu'à 4 h sans effondrement, et sont considérées comme contribuant efficacement à la sécurité contre l'incendie. Dans de tels cas, les autorités nationales peuvent souhaiter conserver en tant que critère utile l'apparition d'effondrement tel qu'il est défini en 8.2.»

Page 8

B.0 Introduction

Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa et la remplacer par la suivante :

«La procédure d'essai à l'auvent peut être utilisée pour établir l'influence collective d'orifices situés à différents endroits de la porte si un essai destiné à déterminer l'absence d'effondrement (8.2) est requis.»

B.3 Observations

En ligne 4, supprimer le texte après «150 à 200 °C» et le remplacer par :

«conviendraient pour déceler l'apparition de fissures traversant l'élément d'essai, comme indiqué en 8.2.»

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 3008:1976/Amd 1:1984
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c91af79a-70ab-4fd7-8ec1-af1825710e55/iso-3008-1976-amd-1-1984