CEI TS 60034-26 (Première édition – 2002)

Machines électriques tournantes –

Partie 26: Effets d'un système de tensions déséquilibrées sur les caractéristiques de fonctionnement des moteurs asynchrones triphasés

IEC TS 60034-26 (First edition – 2002)

Rotating electrical machines -

Part 26: Effects of unbalanced voltages on the performance of three-phase induction motors

CORRIGENDUM 1

Page 4

AVANT-PROPOS

Ajouter, avant la ligne au-dessus du tableau, la phrase suivante:

Cette Spécification technique annule et remplace le Rapport technique CEI 60892 publié en 1987.

Page 5

FOREWORD

Add, before the line above the table, the following sentence:

This Technical Specification cancels and replaces the Technical Report IEC 60892 published in 1987.

:2002/COR1:2002

Novembre 2002 November 2002