

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques –  
Partie 1-3: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Matériels auxiliaires – Puissance perturbatrice

CORRIGENDUM 1

Page 46

**B.3.1 Facteur de découplage  $DF$  de la pince absorbante associée au dispositif absorbant secondaire**


Remplacer l'équation B.1 existante par ce qui suit:

$$DF = P_{\text{ref}} - P_{\text{fil}} \quad (\text{B.1})$$

Page 56


**Figure B.8 – Montage de mesure du facteur de découplage  $DF$**

Remplacer la figure existante par ce qui suit:



IEC 201/06

Figure B.8a – Mesure de référence



IEC 202/06

Figure B.8b – Mesure avec la pince absorbante et le SAD placés dans le gabarit

**Figure B.8 – Montage de mesure du facteur de découplage  $DF$**