

NORME INTERNATIONALE

ISO
13770

Première édition
1997-12-15

Bouteilles à gaz en alliage d'aluminium — Exigences opérationnelles pour éviter les fissures du goulot et de l'ogive

*Aluminium alloy gas cylinders — Operational requirements for avoidance
of neck and shoulder cracks*

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[ISO 13770:1997](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/a79afef0-2338-41b2-a98c-b68309fcbb1f/iso-13770-1997>



Numéro de référence
ISO 13770:1997(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

iTeh Standards ISO 13770:1997(F) (iteh.ai) Document Preview

[ISO 13770:1997](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/a79afef0-2338-41b2-a98c-b68309fcbb1f/iso-13770-1997>

© ISO 1997

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse
Internet central@iso.ch
X.400 c=ch; a=400net; p=iso; o=isocs; s=central

Imprimé en Suisse

Introduction

L'expérience acquise au cours des années a montré que, d'une façon générale, il convient, à certains égards, de réserver aux bouteilles en alliage d'aluminium un traitement différent de celui accordé aux bouteilles fabriquées à partir d'autres matériaux, comme par exemple l'acier. Certains alliages ou certains processus de fabrication posent notamment des problèmes de fissuration au niveau du goulot, de l'ogive ou de ces deux éléments à la fois. Les conditions qui peuvent entraîner la fissuration au niveau du goulot et de l'ogive de la bouteille dépendent de la sensibilité du matériau, de la conception de la bouteille, des défauts de fabrication ou de contraintes de fonctionnement non maîtrisées. L'objet du présent document est de fournir des modes opératoires recommandés pour les contrôles de fonctionnement à effectuer afin de réduire le risque de fissuration du goulot et/ou de l'ogive des bouteilles à gaz en aluminium.

iTeh Standards
La sensibilité du matériau, la conception de la bouteille et les défauts de fabrication sont traités dans l'ISO 7866.
[\(<https://standards.iteh.ai>\)](https://standards.iteh.ai)

Document Preview

[ISO 13770:1997](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/a79afe0-2338-41b2-a98c-b68309fcbb1f/iso-13770-1997>

Bouteilles à gaz en alliage d'aluminium — Exigences opérationnelles pour éviter les fissures du goulot et de l'ogive

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie des modes opératoires permettant de prévenir la fissuration du goulot et de l'ogive des bouteilles à gaz en alliage d'aluminium d'une contenance en eau comprise entre 0,5 l et 150 l.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision, et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 7866:—¹⁾, *Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d'aluminium, rechargeables, pour usage international — Conception, fabrication et réception.*

ISO 10461:1993, *Bouteilles à gaz sans soudure en alliage d'aluminium — Contrôles et essais périodiques.*

ISO 10463:1993, *Bouteilles pour gaz permanents — Contrôle au moment du remplissage.*

ISO 10920:1997, *Bouteilles à gaz — Filetages coniques 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz — Spécifications.*

ISO 11113:1995, *Bouteilles à gaz liquéfiés (à l'exception de l'acétylène et du GPL) — Contrôle au moment du remplissage.*

ISO 11116:—¹⁾, *Bouteilles à gaz — Filetages coniques 17E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz — Spécifications.*

ISO 11191:1997, *Bouteilles à gaz — Filetages coniques 25E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz — Calibres de vérification.*

ISO 11219:—¹⁾, *Bouteilles à gaz — Filetages coniques 17E pour le raccordement des robinets sur les bouteilles à gaz — Calibres de vérification.*

ISO 11372:1995, *Bouteilles à acétylène dissous — Contrôle au moment du remplissage.*

ISO 11755:1996, *Bouteilles à gaz sur cadres pour gaz permanents et liquéfiés (à l'exclusion de l'acétylène) — Contrôle au moment du remplissage.*

ISO 13341:—¹⁾, *Bouteilles à gaz — Montage des robinets sur les bouteilles à gaz.*

1) À publier.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1 fissure du goulot: Défaut prenant la forme d'une ligne verticale le long du filetage (à ne pas confondre avec des marques de taraud) et/ou traversant la partie supérieure du goulot [voir figures 1 a) et 1 b)].

3.2 pli: Défaut de fabrication dû à une répartition inégale et ondulée du métal, formant une arête et un creux dans la partie intérieure de l'ogive et pouvant se propager dans la partie filetée [voir figures 2 a) et 2 b)].

3.3 fissure de l'ogive: Défaut partant généralement d'un pli dans la partie intérieure de l'ogive, pouvant se propager dans la partie cylindrique usinée ou filetée [voir figures 2 a) et 2 b)].

4 Modes opératoires

Les informations et modes opératoires suivants ont pour objet de prévenir la formation de fissures au niveau du goulot et de l'ogive des bouteilles à gaz en alliage d'aluminium.

4.1 Contrôle des filetages du goulot et de l'ogive interne

À chaque occasion où une bouteille se trouve dépourvue de son robinet (c'est-à-dire au moment d'une réépreuve, d'un changement de service ou d'un remplacement de robinet) il est nécessaire de procéder à un examen visuel de la partie supérieure de la bouteille, des filetages du goulot et de l'ogive interne pour vérifier qu'ils n'ont aucun défaut. Les procédures de contrôle sont données en 4.3, 4.4 et 4.6.

4.2 Vérification de la composition du matériau

Il est reconnu qu'une teneur élevée en plomb est préjudiciable à l'intégrité structurelle d'une bouteille à gaz en alliage d'aluminium. Il est important de vérifier que la teneur en plomb reste dans des limites acceptables.

Attention — Au début des années 1980, des bouteilles ont été fabriquées à partir d'aluminium refondu contenant plus de 0,01 % de plomb. Les numéros de série de ces bouteilles sont connus et peuvent être obtenus auprès des fabricants. Il convient de s'assurer que ces bouteilles sont retirées du service et mises au rebut.

La composition de la coulée de toute bouteille neuve est vérifiée sous la responsabilité du fabricant et doit être signalée sur les certificats de fabrication. Pour toute bouteille neuve, la teneur en plomb indiquée doit être conforme à l'ISO 7866.

Si une fissuration a lieu en cours d'utilisation, les certificats de fabrication peuvent être consultés pour déterminer si celle-ci n'est pas due à une teneur en plomb trop élevée. Le cas échéant, on peut envisager de retirer du service les bouteilles faites à partir de cette coulée.

4.3 Contrôle avant le montage du robinet

Avant de mettre une bouteille en service, il est nécessaire de s'assurer que le contrôle interne du goulot et de l'ogive a bien été effectué conformément à l'ISO 7866 et/ou à l'ISO 10461. Voir les figures 1 a), 1 b), 2 a) et 2 b) pour des exemples de défauts à rechercher lors de ce contrôle.

4.4 Contrôle des filetages de la bouteille et du robinet

4.4.1 Généralités

Qu'ils aient déjà été utilisés ou non, il convient de contrôler tous les robinets avant l'opération de montage. L'extrémité du filetage du robinet doit être exempte de bavures et d'arêtes qui pourraient endommager ou arracher le filetage du goulot de la bouteille. Il est également nécessaire de vérifier que la conicité est correcte. (Voir figure 3.)