

C O R R I G E N D U M 1

Page 14

531 Dispositifs de protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'alimentation

531.3 Contrôleurs d'isolement

En raison des modifications introduites dans l'amendement 1 de la CEI 364-4-41, ajouter sous le titre de l'article 531.3 la nouvelle note suivante:

NOTE – Un contrôleur d'isolement peut fonctionner avec un retard approprié.

Page 15

531 Devices for protection against indirect contact by automatic disconnection of supply

531.3 Insulation monitoring devices

Due to modifications introduced in amendment 1 of IEC 364-4-41, below the title of clause 531.3 add the following new note:

NOTE – Insulation monitoring devices may operate with an appropriate response time.

<https://standards.itech.ai/cstd/pg/standards/ics/8bcbab7ab-7d0a-4734-a630-c36704268009/iec-60364-5-53-1994>