

**Techniques des essais à haute tension –  
Mesures des décharges partielles**

**High-voltage test techniques –  
Partial discharge measurements**

**C O R R I G E N D U M 1**

Page 48

Page 49

Tableau 3 – Essais nécessaires pour les  
systèmes de mesure

Table 3 – Tests required for measuring  
systems

Titre de la première colonne

Last column: Performance check

*Au lieu de:*  
Essai de type

*Delete the sign X for Determination of  $Z(f)$*

*Lire:*  
Type d'essai

Dernière colonne: Essai de contrôle des  
caractéristiques

*Supprimer le signe X pour Détermination  
de  $Z(f)$*

[IEC 60270:2000/COR1:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/5fb23323-3709-489d-8692-e7cfb57aab71/iec-60270-2000-cor1-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/5fb23323-3709-489d-8692-e7cfb57aab71/iec-60270-2000-cor1-2001>