

# Acoustique — Détermination de la puissance acoustique rayonnée dans un conduit par des ventilateurs — Méthode en conduit

## RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Acoustics — Determination of sound power radiated into a duct by fans — In-duct method

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 5136:1990 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 43, Acoustique, sous-comité SC 1, Bruit.

STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)


~~ISO 5136:1990/Cor 1:1993~~

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a5887092-95e0-4880-b066-797aa2844f0b/iso-5136-1990-cor-1-1993>

Page 4

Remplacer le dessin dans la figure 1 par le dessin suivant:

Dimensions en mètres



*Page 3*

Paragraphe 3.9, ligne 8:

Remplacer «support» par «rapport».

*Page 9*

Paragraphe 6.2.1, dernier alinéa, ligne 5:

Remplacer «l'annexe E» par «l'annexe B».

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

ISO 5136:1990/Cor 1:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a5887092-95e0-4880-b066-797aa2844f0b/iso-5136-1990-cor-1-1993>