



Véhicules routiers — Perturbations électriques par rayonnement d'énergie électromagnétique à bande étroite — Méthodes d'essai des composants —

Partie 6: Antenne à plaques parallèles

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — Component test methods —

Part 6: Parallel plate antenna

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Iten Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

ISO 11452-6:1997/Cor 1:1999

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 11452-6:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 22, Véhicules routiers, sous-comité SC 3, Équipement électrique et électronique.

Page 5

Paragraphe 5.2

À la fin du premier alinéa, remplacer

«[zone hachurée à la figure 1 a)]»

par

«(configuration non représentée à la figure 1)».