



مواصفة قياسية دولية

ISO 387

**Hydrometers — Principles of
construction and adjustment**

الطبعة الأولى
1977-09

المكثيف — مبادئ الإنشاء والضبط

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

رقم المرجع
ISO 387:1977(ar)

International Organization for ©
Standardization 1977

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai



وثيقة محمية بحقوق ملكية

International Organization for Standardization 1977 ©

كل الحقوق محفوظة. ما لم ينص على خلاف ذلك، لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو استخدامه بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك النسخ الضوئي أو النشر على الإنترنت أو الإنترنت، دون الحصول على إذن كتابي مسبق. يمكن طلب الإذن من أي من إسو على العنوان أدناه أو الهيئة عضو إسو في بلد الطالب.

ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Tel. + 41 22 749 01 11
E-mail copyright@iso.org
Website www.iso.org

نشرت في سويسرا

International Organization for Standardization 1977 ©

د	تقديم	1
1	نطاق ومجال التطبيق	1
1	المرجع	2
1	أساس المقياس المدرج	3
1	درجة الحرارة المرجعية	4
1	التوتر السطحي	5
2	المستويات المرجعية للضبط والقراءة	6
2	شروط المعايرة	7
2	المواد و المصنعية	8
2	الشكل	9
3	المدرج	10
4	النقوش/الكتابة	11
5	الملحق أ فئات التوتر السطحي القياسية للمكثيف	
6	الملحق ب ملاحظات حول اعتماد الكثافة كأساس مفضل لمقاييس المكثيف	

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

تقديم

الأيزو (المنظمة الدولية للتقييس) هي اتحاد عالمي لجهات التقييس الوطنية (الأعضاء في الأيزو)، وغالبا ما يتم إعداد المواصفات الدولية من خلال اللجان الفنية للأيزو، وإذا كانت الجهة العضو لها إهتمام بموضوع قد شكلت له لجنة فنية، فإن لهذا العضو الحق في أن يكون له ممثل في تلك اللجنة. ويشارك في العمل كذلك المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية التي لها تواصل مع منظمة الأيزو

إن مسودات المواصفات القياسية الدولية التي يتم إعدادها من قبل اللجان الفنية يتم توزيعها على الدول الأعضاء للموافقة قبل اعتمادها كمواصفة قياسية دولية من قبل مجلس الأيزو

المواصفة القياسية الدولية ISO 387 تم إعدادها من قبل اللجنة الدولية ISO/TC 48، أدوات زحاحية للمختبرات والأجهزة المرتبطة، وتم تعميمها على الدول الأعضاء في مايو 1976

تمت الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء التالية

رومانيا	الهند	استراليا
جنوب أفريقيا	إيرلندا	النمسا
اسبانيا	اسرائيل	بلجيكا
تركيا	إيطاليا	كندا
المملكة المتحدة	كوريا	تشيلي
أمريكا	المكسيك	تشيكوسلوفاكيا
الاتحاد السوفيتي	هولندا	فرنسا
	الفلبين	ألمانيا
	بولندا	هنغاريا

لم تبد أي دولة عدم الموافقة على الوثيقة

هذه المواصفة الدولية تلغي وتحل محل الوثيقة R 387-1964، التي تشتمل على تعديلات فنية.

Sample Document

get full document from standards.iteh.ai

Hydrometers — Principles of construction and adjustment

1 نطاق ومجال التطبيق

تختص هذه المواصفة القياسية بمبادئ التركيب وضبط المكاثيف الزجاجية بثابت كتلة والتي لا تشتمل على المحارير. المواصفة القياسية الدولية المقابلة للمكاثيف المشتملة على محارير هي المواصفة القياسية الدولية ¹.

2 المرجع

ISO 1768 "مكاثيف السوائل الزجاجية - القيمة الاصطلاحية لمعامل التمدد الحجمي الحراري (للاستخدام في تجهيز حدادول القياس للسوائل)".

3 أساس المقياس المدرج

1.3 يبين المقياس المدرج الكثافة (الكتلة في حجم الوحدة) بالكيلوغرامات لكل متر مكعب (كغ/م³). ويعتبر الغرام لكل سنتيمتر مكعب (غ/سم³) احد المضاعفات الفرعية المقبولة من نظام الوحدات الدولي².

ملاحظة ميزات استعمال الكثافة كأساس لمقاييس المكاثيف المدرجة موضحة في الملحق ب.

2.3 لا ينصح باستعمال مقياس مدرج عدا القائم على الكثافة ولكن، نظرا لأهميته في التجارة بين مختلف الدول، يسمح بالمقياس المدرج القائم على الكثافة النسبية المرجعية للماء.

$$p = \frac{p_1}{p_2}$$

p_1 هي كثافة سائل في درجة حرارة محددة t_1 ؛

p_2 هي كثافة الماء في درجة حرارة محددة t_2 .

4 درجة الحرارة المرجعية

1.4 يجب أن تكون درجة الحرارة المرجعية القياسية لمكاثيف الكثافة 20 درجة مئوية.

ملاحظة يجوز، في ظروف خاصة، الاستعاضة إما بدرجة حرارة 15 أو 27 درجة مئوية عن درجة الحرارة 20 درجة مئوية. و عند ما يكون من الضروري العمل في الدول المدارية في درجة حرارة محيطية أعلى كثيرا من 20 درجة مئوية، ولا ترغب تلك الدول في استعمال درجة الحرارة المرجعية القياسية 20 درجة مئوية، ينصح باستعمال 27 درجة مئوية.

2.4 تكون درجة الحرارة المرجعية لأغراض هذه المواصفة القياسية 60 درجة فهرنهايت (15.56 درجة مئوية) لكلا f_1 و f_2 عندما يستخدم مقياس الكثافة النسبية حسب تعريفهما فيالبند 2.3 من هذه المواصفة.

5 التوتر السطحي

يضبط المكثاف فيما يتعلق بالتوتر السطحي. وتستعمل إحدى الفئات القياسية للتوتر السطحي المبينة في الملحق أ، إلا عندما تكون أعلى درجة من الدقة مطلوبة.

تستعمل قيم التوتر السطحي الملائمة للأسطح النظيفة للسوائل والقراءة الفعلية للمكثاف، وذلك للمكثيف ذات المستوى الأعلى من الدقة والمعدة للاستعمال في سوائل معينة (على سبيل المثال محاليل الكحول)، انظر [بند 11](#) فقرة C النقطة 3.]

1 قيد الإعداد

2 البديل غ/م/مقبول